

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)



А.Ф.Новикова

2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального
казённого общеобразовательного
учреждения Протасовская основная
общеобразовательная школа
муниципального образования
Дубенский район



А.В.Николаева

2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение.
- 1.2. Адрес объекта: Тульская область, Дубенский район, с. Протасово, ул. Дружбы, д.15.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее 2-этажное здание, 1659 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 14000 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1987г, последнего капитального ремонта – 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023г., капитального – 2026-2028гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Протасовская основная общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район (МКОУ Протасовская ООШ МО Дубенский район).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301170 Тульская область, Дубенский район, село Протасово, ул. Дружбы, д.15.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, частная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация муниципального образования Дубенский район.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301160, Тульская область, пос. Дубна, ул. Первомайская, д.33.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования.

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): все категории.

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 132 человека.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка общественного транспорта «Школа», Автобус № 176.

В наличии школьный автобус.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком): 8 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*): нерегулируемые.

3.2.5 информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная*): нет.

3.2.6 перепады высоты на пути: нет.

их обустройство для инвалидов на коляске: есть.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,Г,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И(О,Г,У)

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с ментальными нарушениями, инвалидов по слуху.

На объекте оказывается помощь инвалидам по зрению и инвалидам использующих кресло коляски.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023 - 2025г.г.

в рамках исполнения:

плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается *№ 38-п от 04.10.2022г*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата:

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 01 от "08" июля 2022 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от "04" июля 2022 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации здания №01 от "06" июля 2022 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ Протасовская
ООШ МО Дубенский район



А.В. Николаева

2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №01

"08" июля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение.
- 1.2. Адрес объекта: Тульская область, Дубенский район, с. Протасово, ул. Дружбы, д.15.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее 2-этажное здание, 1659 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 14000 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1987г, последнего капитального ремонта – 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023г., капитального – 2026-2028гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Протасовская основная общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район (МКОУ Протасовская ООШ МО Дубенский район).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301170 Тульская область, Дубенский район, село Протасово, ул. Дружбы, д.15.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, частная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация муниципального образования Дубенский район.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301160, Тульская область, пос. Дубна, ул. Первомайская, д.33.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования.
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): все категории.
- 2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 132 человека.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка общественного транспорта «Школа», Автобус № 176.

В наличии школьный автобус.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком): 8 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да.

3.2.4 перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*): нерегулируемые.

3.2.5 информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная*): нет.

3.2.6 перепады высоты на пути: нет.

их обустройство для инвалидов на коляске: есть.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____ Ширенина Т.И. заведующий хозяйством.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ Протасовская
ООШ МО Дубенский район



А.В.Николаева
« 04 » июля 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

"04" июля 2022 г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение (школа)
- 1.2. Адрес объекта: Тульская область, Дубенский район, с. Протасово, ул. Дружбы, д.15.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее 2-этажное здание, 1659 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 14000 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1987г, последнего капитального ремонта – 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023г., капитального – 2026-2028гг.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Протасовская основная общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район (МКОУ Протасовская ООШ МО Дубенский район).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301170 Тульская область, Дубенский район, село Протасово, ул. Дружбы, д.15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сформировать перечень обязательств по обеспечению условий доступности объектов и услуг для инвалидов по различным категориям: инвалиды по слуху; инвалиды по зрению; инвалиды по опорно-двигательному аппарату; инвалиды, передвигающиеся на креслах колясках; инвалидов по интеллекту. В перечне необходимо отразить следующие позиции:

Для инвалидов по слуху – посещение и обслуживание, без необходимости предоставления услуг переводчика жестового языка в соответствии с

расписанием работы учреждения. При необходимости предоставление услуг переводчика жестового языка, по предварительной заявке, в установленном порядке, не менее чем за 2 часа до оказания услуг (либо использовать услуги дистанционно с помощью системы «Skype» для связи с диспетчерской жестового языка ВОГ).

Для инвалидов по зрению – посещение и обслуживание в учреждении только с сопровождающим лицом. В случае необходимости предоставления услуги в дистанционном режиме или с выездом специалиста на дом, по предварительной заявке в установленном порядке, не менее чем за 4 часа до оказания услуг.

Для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата - посещение и обслуживание без ограничений, согласно распорядка работы и правил учреждения.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках для посещения и обслуживания, без необходимости предоставления помощи для передвижения в соответствии с расписанием работы учреждения, по предварительной заявке в установленном порядке, не менее чем за 4 часа до оказания услуг.

Для инвалидов по интеллекту, посещение и обслуживание без ограничений, согласно распорядка работы и правил учреждения, и в случае необходимости предоставления ситуационной помощи, не менее чем за 2 часа до оказания услуг.

Указать, что информация, о порядке запроса и получения необходимой ситуационной помощи размещена на официальной ВЭБ странице учреждения.

На официальной ВЭБ странице учреждения, в доступной для инвалидов форме, в специальном разделе «Информация для инвалидов и маломобильных посетителей» разместить информацию:

- о доступности остановок общественного транспорта для МГН и расписании маршрутов общественного транспорта для посещения учреждения;

- о доступности стоянок (парковок) личного транспорта для инвалидов;

- о доступности маршрутов передвижения от остановок общественного транспорта и стоянок личного автотранспорта до доступного для инвалидов входа;

- о доступности и условиях вызова персонала для предоставления оказания ситуационной помощи инвалидам;

- о порядке и перечне предоставления услуг ситуационной помощи всем категориям инвалидам;

- о доступности услуг учреждения для всех категорий инвалидов;

- о порядке подачи и рассмотрения жалоб и предложений от посетителей с инвалидностью;

- контактные адреса для получения в доступной форме необходимой справочной информации инвалидами и МГН по вопросам посещения и обслуживания.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка общественного транспорта «Школа», Автобус № 176.

В наличии школьный автобус.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком): 8 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да.

3.2.4 перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*): нерегулируемые.

3.2.5 информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная*): нет.

3.2.6 перепады высоты на пути: нет.

их обустройство для инвалидов на коляске: есть.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1	1-10
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)	2	11-17,38
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП--И (К,О,Г,У)	2,3	18-43
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,Г,О,У)	2,3	44-82
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)	2	83-91
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У)	1,2,3	1-91
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	–	1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О,Г,У)

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с ментальными нарушениями, инвалидов по слуху.

На объекте оказывается помощь инвалидам по зрению и инвалидам использующие кресло коляски.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023-2025гг

в рамках исполнения: плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. Согласование на комиссии МКОУ Протасовская ООШ МО Дубенский район

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается *N 38 of 09.10.2022*

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 5 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 7 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 7 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 12 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 4 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |
| Ссылочные документы | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 91 фото

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель

рабочей группы:

Заведующий хозяйством Ширенина Т.И.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. директора по ВР Коняхина Е.Е.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Зам. директора по УВР Соломатов В.С.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов
эксперты по доступной среде:

Васин Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Орлова Е.Б.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «06» июля 2022 г. (протокол № 01)
Комиссией по обследованию и паспортизации объекта МКОУ Протасовская
ООШ МО Дубенский район.

Заключение № 38-П
от 06.07.2022


А.В.

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Протасовская основная общеобразовательная школа**
Адрес объекта: 301170 Тульская область, Дубенский район, село Протасово,
ул. Дружбы, д.15.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		2,	Отсутствует информационный уличный стенд.	С,У	Рекомендуется установить информационный уличный стенд на высоте 1,5-4м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета.	Текущий ремонт
				3	Ширина входной калитки 1,0м Отсутствует контрастное выделение калитки относительно забора	С,У	Предусмотреть маркировку калитки цветом по периметру калитки контрастным относительно забора.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует покрытие спортивной площадки	К,О,У, С,Г	Рекомендуется оснастить спортивную площадку	Текущий ремонт

						ударопоглощающим покрытием согласно ГОСТ 33602- 2016	
			4	Указатели направления ко входу на объект отсутствует яркий контраст по отношению к цвету опоры.	С,У	Шрифт и символы должны быть контрастными: либо светлыми на темном фоне, либо темными на светлом фоне (яркость контраста не менее 70%) СП 59 59.13330.20 п.5.1.2 ГОСТ 52131-2019	Текущий ремонт
			2,5,8,	Отсутствуют указатели направления к доступному входу для инвалидов и МГН.	К,С,У	Предусмотреть указатели направления движения к доступному входу для инвалидов и МГН на объект. Указатели направления движения расположить на высоте 1,5-2.5м в ключевых местах согласно схеме движения (на перекрестках и зонах прямой видимости)	Текущий ремонт
			5,9,10	Отсутствуют пешеходные дорожки к спортивному городку.	К,О,С,У	Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. Покрытие пешеходных дорожек, должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Ширина пешеходной дорожки 1.5-2.0м Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее	Текущий ремонт

						0,4 кН/кН. (п.5.1.11 СП59 13330 2020) Рекомендуется оснастить спортивную площадку ударопоглощающим покрытием. (ГОСТ 33602- 2016)	
			6	На территории не до конца оборудованы места отдыха для инвалидов и МГН	К,О,С ,Г,У	На основных путях движения людей следует предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником. Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта. Минимальный уровень освещенности в местах отдыха следует принимать 20 лк. СП.59.13330 2020 п.5.3.1,	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1	Не оборудованы места парковки автомобилей инвалидов	К,С,О ,У,Г	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов из расчета 10% от всех мест. Из выделенных мест оборудовать 50% специализированными местами для инвалидов размерами 3.6м*6.0м и 50% местами 2.5м*5.0м Оборудовать парковки	Текущий ремонт

						<p>вертикальными знаками «парковка для инвалидов» на высоте 1.5-2.0м до нижнего среза знака, и «дублирование дорожного знака «Инвалид» на асфальтовом покрытии белым цветом, размерами 0.8м x 1.6м. (Гост 51256-2018)</p> <p>На выделенных и оборудованных местах парковки для инвалидов размерами 3.6x6м рекомендуется предусмотреть горизонтальную разметку зон безопасности, для доступа к багажнику и автомобилю с подъемником расположенным сзади. Ширина зоны безопасности 1.2м. Расположение зон безопасности: сзади вне зоны движения и сбоку между специальными парковочными местами.(параллельные полосы белого или желтого цвета. Специализированные парковочные места, расположенные рядом с основным входом на объект, дополнительно оборудовать знаками указывающие направление и зону действия знаков (8.2.5, 8.2.6 ПДД), либо оборудовать знаком каждое парковочное место для инвалидов. Рекомендуется фасад знаков разместить</p>
--	--	--	--	--	--	--

						перпендикулярно основному потоку автомобилей согласно схеме организации дорожного движения. ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2020, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026,				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП--В		1 - 10	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		11	Перед лестничным маршем отсутствуют тактильные предупреждающие указатели	С,У	Перед лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней шириной не более 3м	Текущий ремонт
				11	Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С,Г,У	До капитального ремонта перед лестничным маршем установить кнопку вызова персонала на высоте 0,8м-1,1м на контрастном фоне и обозначить ее тактильным знаком. Рекомендуется установить кнопку вызова слева по ходу движения на отдельно стоящей опоре. СП.59.13330.2020 п.6.1.1, п.8.1.7 ГОСТ 52131 	Текущий ремонт
				11	На лестничном марше отсутствуют поручни (перила) с обеих сторон	О,С,Г,У	Лестничные марши должны быть оборудованы поручнями с двух сторон. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, Поручень	Текущий ремонт

						<p>перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. Рекомендуется оборудовать лестницу поручнем округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м с завершающими горизонтальными частями, длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) с не травмирующим завершением. (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, Требования к стационарным опорным устройствам.</p>	
			11,1 2	Не выделены контрастно проступи краевых ступеней лестничного марша	С,У	<p>Обустроить на проступях краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м. (п.5.1.12 СП 59.13330.2020)</p> 	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	11,	Лестничные марш оборудован пандусом.	К	Продублировать лестницу пандусом с уклоном 1:20 и длиной не менее 18м. без учета	Капитальный ремонт

				Высота ступеней лестничного марша 0,9м.		<p>разворотных (горизонтальных) площадок 1.5м*1.5м каждые 8м-9м, Пандус должен иметь двустороннее ограждение с непрерывными поручнями на высоте 0,9м и 0,7м Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9-1,0м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05м. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.</p> <p>либо установить подъемное стационарное устройство (наклонный или вертикальный подъемник и т.п.) (п.5.1.15. СП 59.13330.2020)</p> <p>Либо предусмотреть альтернативный вход (фото 38) на объект с указанием направляющих знаков для инвалидов на кресло – коляске на высоте 1,5м – 2,0м .</p>	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	12				Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	12	Перед дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные	С,У	Рекомендуется перед входной дверью установить предупреждающие тактильно-контрастные	Текущий ремонт

				указатели		указатели глубиной 0,5-0,6м, с высотой рифов 4мм на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, Либо оборудовать грязесборные решетки с шириной проветов ячеек не более 0,013 м, длиной - 0,015 м; диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м, по размерам и расположению тактильных указателей ГОСТ Р 52875, СП 59.13330 2020 п.6.1.8	
			13	Высота порога 0,03м .	К,О,С ,У	До капитального ремонта оборудовать порог приставным (инвентарным) пандусом. После капитального ремонта предусмотреть высоту порога не более 0,014м. Например 	Текущий ремонт
			12	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	К,О,С ,Г,У	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками	Текущий ремонт
			12	Отсутствуют знаки доступности входа для инвалидов	К,О,С ,Г,У	Установить знак, указывающий на доступность объекта для отдельных категорий инвалидов (п. 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2016)  Рекомендуется установить знаки, указывающие на доступность объекта на	Текущий ремонт

						высоте 1.2-1.6м размерами .2м x 0.2м (ГОСТ Р 52131-2019, 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2020).	
			12	Отсутствует информационн ая тактильная таблица с названием организации, продублирован ная шрифтом Брайля.	С,У	<p>Разместить информационную табличку со стороны дверной ручки, на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра таблички до края основной распашной двери с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020.</p> <p>Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).</p> 	Текущ ий ремонт
			12	На входной группе отсутствует система световой и звуковой информации	С,Г,У	<p>Рекомендуется для идентификации входной группы установить у раздвижных дверей систему звуковой и визуальной информации (радиоинформаторы, передающих на абонентское устройство различные сообщения об объекте и другую информацию, звуковых маячков, подающих по запросу пользователя сигналы ориентирования, электронную бегущую строку и др.) (п. 6.5.3 СП</p>	Текущ ий ремонт

						59.13330.20). ГОСТ Р 52131-19)		
2.5	Тамбур	есть		14,1 5,16	Дверные ручки не контрастны по отношению к дверному полотну.	С	Выделить контрастным цветом дверные ручки по отношению к дверному полотну.	Текущий ремонт
				16	На прозрачном полотне дверей отсутствует яркая контрастная маркировка.	С	Предусмотреть яркую контрастную маркировку на прозрачном полотне дверей на уровне 1,3 - 1,4 м. Маркировка может быть в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м, также допускаются декоративные рисунки, фирменные знаки, узоры и т.п. той же яркости (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016).	Текущий ремонт
				17	Высота порога 0,03м .	К,О,С ,У	До капитального ремонта оборудовать порог приставным (инвентарным) пандусом. После капитального ремонта предусмотреть высоту порога не более 0,014м. Например 	Текущий ремонт
	Общие требования к	Привести в соответствие с СП 59. 13330. 2020. ГОСТ Р 52131-19, ГОСТ Р 51671-2020).						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Входа (входов) в здание	ДЧ – И (О,Г,У)		11 – 17,38	Капитальный ремонт
-------------------------	----------------	--	------------	--------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Звуковые маяки на доступных входах в здания могут воспроизводить в автоматизированном режиме музыкальные, шумовые и речевые сообщения.

Провести обучение персонала.

Предусмотреть помощь персонала для людей с инвалидностью.

До капитального ремонта предусмотреть альтернативный вход для инвалидов использующих кресло коляски (фото 38) на объект с установкой направляющих знаков на высоте 1,5м – 2,0м .

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., пути эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		18, 20	При входе отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема с навигацией внутри объекта	С, У	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта слева при входе на объект на высоте 0,8-1,1 м от уровня пола с углом наклона 35-45градусов, и на расстоянии 2-4м. от дверного проема на информационной доске.	Текущий ремонт
				18, 20	Информационный стенд не доступен для людей с инвалидностью.	К,С	Расположить информацию для людей, передвигающихся на кресле коляске и для людей маленького роста на высоте не более 0,85 м от уровня пола, например в виде буклета на столе, а так же для инвалидов по зрению основную информацию предоставить в виде тактильных табличек.	Текущий ремонт
				21, 27	В холлах не оборудованы и не обозначены места отдыха (ожидания) для инвалидов и МГН	К,О, С,Г, У	Оборудовать места отдыха (ожидания) для инвалидов и МГН скамьями с опорой для спины и подлокотником, рекомендуется обозначить их знаками доступности	Текущий ремонт
					Отсутствуют направляющие знаки в тактильном	С,У,	Рекомендуется предусмотреть дублирование визуальных знаков, знаками	Текущий ремонт

					исполнении.(с истема навигации)		приспособленными для тактильного восприятия. Разместить тактильные знаки в зоне путей движения МГН с названием конечной цели или функциональной зоны. на высоте от 1,4 до 1,6 м. с размерами знака 0.15x0.15м. Освещенность поверхности надписей, знаков, символов и пиктограмм должна быть одинаковой на всей поверхности средств отображения информации: от 100 до 300 лк. (СП 136.13330.2012).	
			22, 23, 24, 25, 26, 27	Коридор не оборудован настенными поручнями для вспомогатель ного передвижения инвалидов.	О,С, У	Рекомендуется обустроить пристенные поручни с не травмирующими окончаниями вдоль путей движения, на уровне 0,9м от пола, на свободных от оборудования участках.	Текущ ий ремонт	
			21	Не предусмотрен о специальное место для отдыха/ожид ания для собаки - поводыря	С	Предусмотреть для собаки - поводыря специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 кв. м с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. Место отдыха/ожидания собаки - поводыря должно быть защищённым от холода (сквозняков) и перегрева (вдали от обогревающих приборов, ограждено от прямых лучей солнца), и не должно располагаться на проходе. Рекомендуется обеспечить зону отдыха/ожидания чистой подстилкой и не переворачиваемой поилкой для воды. Обеспечение водой осуществляется из	Текущ ий ремонт	

						водопровода, качество воды должно соответствовать ГОСТу. Допуск собаки - поводыря в учреждение возможен только при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки - проводника и порядка его выдачи». (ст 15 п7 ФЗ 181)	
			28	В холле присутствует монитор..	С,У	Рекомендуется на телеэкране предусмотреть звуковое и визуальное дублирование информации. Предусмотреть гнездо для наушников с возможностью использования инвалидами по зрению.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	29, 30, 31, 32, 33, 34	Контрастно выделенные проступи краевых ступеней лестничных маршей не по нормативам.	С,У	Обустроить на проступях краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м (п. 6.2.8 СП59.13330.2020)	Текущий ремонт
			29 - 34	Отсутствуют двухсторонние перила	О,С, У	Оборудовать перила на лестничных маршах на уровне 0,9м с обеих сторон	Текущий ремонт
			29 - 34	На перилах нет тактильных информирующих указателей	С,У	Рекомендуется на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу поверхности	Текущий ремонт

				этажей		поручней перил предусмотрено рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	29, 30, 31, 34	Отсутствует свободный доступ на второй этаж для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата	К,О	Оборудовать доступ на второй этаж с помощью лифта, подъемного устройства любого типа, ступенькохода и другого оборудования	Индивидуальное решение с ТСР Капитальный ремонт
3.5	Дверь (межкоридорная)	есть	35, 36, 37	Отсутствуют таблички с названием функциональных зон коридоров	С,У	Рекомендуется установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля с обозначением конечной цели. Разместить их рядом с дверью (дверным проемом) со стороны дверной ручки распашной двери и с левой стороны проемов по ходу движения, на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола.	Текущий ремонт
			35, 36, 37	Дверь распашная. Ширина рабочей створки 0,55м	К	Рекомендуется предусмотреть ширину рабочей створки не менее 0,9м в свету. До капитального ремонта, на время присутствия инвалидов, предусмотреть открытыми обе створки распашной двери	Текущий ремонт
			35, 36, 37	Ручки дверей шарообразной формы, что не позволяет инвалиду управлять ими одной	К,О, С,У	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую	Текущий ремонт

					рукой.		инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. СП 59 13330 2020 п.6.4.3	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть	34, 37	Эвакуационная схема не адаптирована для инвалидов.	С,У	Разработать и отразить на планах эвакуации пути эвакуации для людей с инвалидностью. При оформлении плана эвакуации учитывать, в том числе, особенности людей с дальтонизмом. Планы эвакуации с обозначенными путями эвакуации людей с инвалидностью расположить на высоте, доступной для визуального восприятия с кресла-коляски (низ на отметке не более 0,85м-1,3м от уровня пола (п.6.4.2 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт	
				Отсутствуют безопасные зоны. Не оборудованы доступные пути эвакуации со второго этажа	К,О, С,Г, У	Оборудовать доступные пути эвакуации со всех этажей здания. Если с каждого из этажей невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусмотреть безопасные зоны с двухсторонней связью, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями. На дверях, стенах помещений зон безопасности, а также путях движения к зонам безопасности установить эвакуационный знак Е 21	Капитальный ремонт	

						(ГОСТ Р 12.4.026). До оборудования зон безопасности предусмотреть использование «Самоспаса» - стула для эвакуации на каждом этаже.. (п.п. 6.2.25, СП 59.13330.2020)	
			41, 42	Краевые ступени (одиночные ступени) внешних эвакуационных маршей не выделены контрастно и не продублированы пандусом	С,У	Недопустимо применение одиночных ступеней, они должны заменяться съездам с уклоном 1:12. Продублировать лестничные марши (одиночные ступени) пандусом с уклоном 1:12. Оборудовать пандусы поручнями с двух сторон. До капитального ремонта выделить контрастным цветом краевые ступени (одиночную ступень) эвакуационной лестницы.	Текущий ремонт
			39, 43	На эвакуационном выходе присутствуют запоры в виде задвижек.		В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия (типа «антипаника») Демонтировать запоры в виде задвижек.	Текущий ремонт
			40, 43	На эвакуационных выходах слабая освещенность	К,О, С,Г, У	Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) в зданиях общественного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами эвакуации не должен быть более 1:4.	Текущий ремонт
			43	На эвакуационном выходе присутствует одиночная ступень высотой 0,2м	К,О, С	Одиночные ступени не допустимы для инвалидов. Оборудовать одиночную ступень съездом с уклоном 1:12 по всей ширине ступени, либо оборудовать приставным пандусом по ширине одиночной ступени и	Текущий ремонт

						длинной наклонной части не менее 2.4м. При капитальном ремонте демонтировать одиночную ступень. 6.4.1, 6.2.4 СП 59.13330.2020).	
			39, 41, 42	В дверных проемах на эвакуационных выходах присутствуют препятствия в виде порогов высотой 0,03 - 0,05м	К,О, С,У	До капитального ремонта оборудовать двери на возможных путях движения людей с инвалидностью инвентарными мини пандусами приставного или перекатного типа (п. 6.2.4 СП 59.1330.2020). При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м.	Текущий ремонт
			38, 39, 41, 42 43	Двери распашные. Ширина рабочей створки 0,75м - 0,95м	К	Рекомендуется предусмотреть ширину рабочей створки не менее 0,9м в свету.	Текущий ремонт
				На путях эвакуации отсутствуют звуковые оповещатели, указывающие направление движения	Г,У	Предусмотреть установку звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций (СП 59.13330.2020 п. 6.5.5)	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (К,О,Г,У)		18 - 43	Капитальный ремонт Инд реш с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Рекомендуется предусмотреть подъемное устройство для доступа инвалидов и МГН на второй этаж.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		44 - 50	Отсутствуют информационные таблички с названием кабинетов, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	С,У	Установить информационную тактильную таблицу с названием кабинета и номером для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,1м-0,3м от центра таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать распахивающаяся дверь. (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				51, 52, 53, 54	Высота порогов 0,03м – 0,05м	К,О,С,У	Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м (п. 6.2.4 СП 59.1330.2020).	Текущий ремонт

							
			44 - 50	Ручки дверей шарообразной формы, что не позволяет инвалиду управлять ими одной рукой.	К,О,С ,У	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. СП 59 13330 2020 п.6.4.3	Текущий ремонт
			55 - 66	Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка	Г	Для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций	Текущий ремонт
			61, 62	Присутствуют кафедры высотой 0,1м	К,О,С ,У	Оборудовать кафедры съездом уклоном 1:12 (8%) шириной не менее 1.0м	Текущий ремонт
			57, 58, 59, 60	Отсутствуют разворотные площадки и проходы между столами менее 0,9м	К,О,С	Предусмотреть расстановку мебели с учетом разворотных площадок диаметром не менее 1,4м и проходов между столами не менее 0,9м	Текущий ремонт
			55, 56, 57,	Кабинеты не полностью оснащены	О,С,Г ,У	Оборудовать классные кабинеты согласно стандартам школьного	Текущий ремонт

				58, 60, 63, 66	оборудованием для занятий с детьми с ОВЗ и специальной мебелью		образования, для детей с ОВЗ, в т.ч., системой усиления звука для слабослышащих детей (переносной индукционной петлей), сенсорным оборудованием для занятий со слабовидящими детьми и т.п. (согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 и от 05.04.17 №301) Рекомендуется использовать в учебном процессе видео аппаратуру, интерактивные доски, проекторы, вычислительные комплексы с электронными образовательными ресурсами, специальную мебель для инвалидов (столами и стульями для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата)	
				57, 58, 59, 60, 63, 66	Не оборудованы и не обозначены места для учащихся - инвалидов	К,О,С, Г,У	Оборудовать и обозначить места для инвалидов В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема	Текущий ремонт
4.1.1	Кабинет информатики	есть		63, 64	Кабинет не оборудован доступными учебными местами для инвалидов.	К,О,С, Г,У	Предусмотреть возможность оснащения кабинета системой усиления звука (переносной индукционной петлей) и т.п. Предусмотреть уровень	Текущий ремонт


						освещенности не менее 20лк Установить знаки доступности.	
			63, 64	В кабинете имеются компьютеры, не оснащенные специализированными приспособлениями для обучения детей с ОВЗ	К,О,С ,Г,У	Рекомендуется оснастить компьютерный кабинет (не менее 5% мест) специализированным оборудованием для обучения инвалидов, электронными образовательными ресурсами, в т.ч. Интернет ресурсом (например, Скайп, в том числе для связи с диспетчерской жестового языка или специалистом, владеющим русским жестовым языком), а также методической, справочной и информационной поддержкой, доступной для инвалидов: - системой считывания экранной информации, - программами распознавания речи, - экранными увеличителями, - специализированным программным обеспечением для слепых и слабовидящих, - клавиатурой, продублированной шрифтом Брайля - клавиатурой для читающего устройства с целью добавления функции видеоувеличения, - дисплеем Брайля с возможностью ввода и вывода текста шрифтом Брайля и настраиваемой жесткостью точек Брайля для работы с компьютером, - джойстик	Текущий ремонт

						компьютерный адаптированный беспроводной, - портативным тифлофлешплеер и т.п. в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 465. Предусмотреть специализированные столы и стулья для инвалидов. Расстановку мебели произвести с учетом прохода между столами 0,9-1,2м. Перед ученической доской предусмотреть разворотную площадку диаметром 1,4м.	
4.1.2	<i>Мастерская</i>	есть	65, 66	Кабинет не оснащен специальным оборудованием для занятий учащихся с ОВЗ	К,О,С, Г,У	Оборудовать помещение системой усиления звука (переносной индукционной петлей) Для слабовидящих станки и оборудование должны быть снабжены тактильными ориентирами и контрастно выделены цветом по отношению к приборам. Предусмотреть контрастное выделение цветом зон безопасности рядом со станками и оборудованием Оградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы, убрать острые углы оборудования Рекомендуется применять специально разработанные для рабочих специальностей технологическое оборудование и подставки для сырья, инструментов и готовой продукции	Текущий ремонт
4.2	<i>Зальная форма обслуживания</i>	есть	67, 68,	Отсутствует информационн	С,Г,У	Со стороны дверной ручки, на расстоянии 0,1	Текущий

			69	ая табличка с названием кабинета и номером, продублированная шрифтом Брайля		м – 0,5 м от дверного проема, на высоте 1,2 м – 1,6 м от уровня пола установить табличку с указанием номера и назначения кабинета, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом.	ремонт
			70	Присутствуют пороги 0,02м и одиночная ступень высотой 0,03м	К,О,С ,У	До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы. После капитального ремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м. Оборудовать одиночную ступень съездом с уклоном 1:12 по всей ширине дверного проема.	Текущий ремонт
			69	Дверные ручки не выделены контрастным цветом относительно дверного полотна	С,У	Выделить контрастным цветом относительно дверного полотна дверные ручки.	Текущий ремонт
			67, 68	Ручки дверей шарообразной формы..	К,О,С ,У	Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. СП 59 13330 2020 п.6.4.3	Текущий ремонт
			69	Отсутствует яркая контрастная маркировка на стеклянных полонах дверей.	С,У	Предусмотреть на прозрачных полотнах дверей яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на уровне 1,3–1,4 м СП 59 13330 2020 п.6.1.5	Текущий ремонт
4.2.1	Читальный зал,	есть	74, 75	Библиотека не оборудована	К,О,С ,Г,У	Предусмотреть возможность оснащения	Текущий

	библиотека			доступными местами для инвалидов и не оснащена специализированным оборудованием		помещений системой усиления звука – переносной или стационарной индукционной петлей (п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП. 59.13330.2020), адаптивным техническим оборудованием (стационарным и/или мобильным видеоувеличителем для чтения книг и видеоувеличителем для компьютера, читающее устройство для чтения плоскочечатной информации и информации, представленной в электронном виде, оснащенное камерой, учебники, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля по всем образовательным ступеням, дополненные рельефно-графическим материалом, художественная литература в аудиоформатах и отпечатанная рельефным-точечным шрифтом и т.п.). Предусмотреть возможность предоставления инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме. (п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП. 59.13330.2020, (Пр. Минкультуры РФ от 10.11.2015 № 2761 п. 5)	ремонт
			74, 75	Не предусмотрены столы для индивидуального пользования посетителями с инвалидностью	К,О,У	Предусмотреть не менее 1 стола для индивидуального пользования в читальном зале посетителями с инвалидностью. Поверхность столов индивидуального пользования	Текущий ремонт

						используемых посетителями, передвигающимися на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5м. Рекомендуется предусмотреть стул с опорой для спины и подлокотником. Предусмотреть место с локальным освещением не менее 1000лк. СП 59.13330.2016 п.8.1.7	
4.2.2	Столовая	есть					
			77	Отсутствуют стулья для инвалидов.	О	Оборудовать места приема пищи для инвалидов стульями или скамьей с подлокотниками и опорой для спины.	Текущий ремонт
			76	Отсутствует раковина (умывальник) оборудованная для инвалидов.	К,О,С,У	Оборудовать умывальником (раковиной) зеркалом с изменяемым углом наклона, горизонтальным поручнем.. Обеспечить возможность пользования раковиной в столовой людям с инвалидностью. Расстояние от стены до края раковины на уровне пола (проем для ног) должно составлять не менее 0,55 м (Приложение Г, Рис. Г.7 СП 136.13330.2012).	Текущий ремонт



4.2.3	Спортивный зал	есть					
			71, 72, 73	Отсутствуют поручни	О,С	Рекомендуется вдоль стен зала, на свободных от оборудования участках, установить поручни для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы. Для слабовидящих учеников границы игровых площадок обозначить рельефными наклеивающимися полосами. Вокруг снарядов и оборудования необходимо предусматривать зоны безопасности. Выделить зоны безопасности рекомендуется тактильными полосами либо контрастно окрашенной поверхностью.	Текущий ремонт
			71, 72, 73	Не предусмотрена аудиосистема информирования учащихся	К,О,С, Г	Рекомендуется предусмотреть аудиовизуальную систему информирования (индукционную петлю усиления звука и дублирование звуковой информации визуальной, электронное табло, беспроводная звукоусиливающая аппаратура - Акустическая система (системы свободного	Текущий ремонт

						<p>звукового поля), мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с большим экраном и т.п.). Текстовые дисплеи расположить на высоте от 2м до 2,5 м . Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. (Приказ минспорта РФ №578, №825, ГОСТ Р 51090)</p> <p>Определить место для сурдопереводчика.</p> <p>Для слабовидящих учеников границы игровых площадок обозначить рельефными наклеивающимися полосами. (Приказ минорб № 465 от 03.09.2019)</p>	
			71, 72, 73	Не оборудованы зоны безопасности для занятий инвалидов	С,О,У	<p>Вокруг снарядов и оборудования необходимо предусматривать зоны безопасности. Выделить зоны безопасности рекомендуется тактильными полосами либо контрастно окрашенной поверхностью. Рекомендуется вдоль стен зала, на свободных от оборудования участках, установить поручень для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы</p>	Текущий ремонт
	Раздевалка (гардероб)	есть	81, 82	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,У	<p>Рекомендуется предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и</p>	Текущий ремонт

						протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d= 1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м	
			81, 82	Не оборудовано место для переодевания инвалидов	К,О,С, У	Предусмотреть не менее 5% крючков для одежды расположенные на высоте не выше 1,1м. Предусмотреть свободную зону диаметром не менее 1.4м рядом с выделенными крючками для одежды.	Текущий ремонт
			78, 79, 80	Ширина двери в свету менее 0,9м, что не соответствует норме (0,77м)	К,О,	Предусмотреть ширину дверного полотна в свету не менее 0,9м	Текущий ремонт
			78, 79, 80	Отсутствуют таблички с названием зоны, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	С,	Установить таблички с названием зоны на высоте 1,2м-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,3м от дверного проема.	Текущий ремонт
			80	Присутствуют пороги высотой 0,1м	К,О	До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы.	Текущий ремонт

						После капитального ремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С, Г,У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2016. ГОСТ Р 51090					

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,Г,О,У)		44 - 82	Текущий ремонт

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению:

Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.

Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения.


I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		83 - 91	Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных	К,О,С	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу Переоборудовать (перестроить) санузел таким образом, чтобы выделить пространство под универсальную туалетную кабину шириной 1,65 м и глубиной 2,2 м. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски, (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины в каждом блоке уборных)	Капитальный ремонт
				87, 88, 89	Отсутствуют, откидные и стационарные поручни, места для хранения колясок		Установить в доступной кабине стационарные и/или откидные опорные поручни около унитаза, в соответствии с п.5.4.1-5.4.10 ГОСТ Р 51261-99 (п. 5.3.3 СП 59.13330.2012; п. 6.3.3 СП 59.13330.2016)., В кабине рядом с откидным поручнем	Текущий ремонт



						<p>предусмотреть пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, (п.6.3.3 СП 59.13330.2016),,</p>	
К			83, 84, 85, 86	Ширина дверных проемов в свету 0,58	К,О,С,У	Оборудовать туалеты, доступные кабины, дверьми, шириной не менее 0,9 м в свету. Двери должны открываться наружу, в них должна быть предусмотрена возможность открывания снаружи.	Капитальный ремонт
К			83, 84, 85,	Дверные ручки шарообразной формы.	К,О,С	Рекомендуется установить на дверях ручки нажимного действия типа С и П-образной формы и выделить контрастным цветом относительно дверного полотна.	Текущий ремонт
К			83, 84	Отсутствуют таблички с названием зоны, продублированные шрифтом Брайля	С	Установить таблички с названием помещений на высоте 1,4-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки и на расстоянии 0,1-0,3м от дверного проема. Установить мнемосхему с/у на высоте 1.2-1.4м	Текущий ремонт

№			87, 88, 89, 90, 91	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации	К,О,С, Г,У	Оборудовать доступные кабины системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. (п. 6.3.6. СП 59.13330.2016) (кнопку вызова персонала со шнурком и выводом на пульт администрации (охраны) установить на высоте 0.8м рядом с откидным поручнем.	Текущий ремонт
№			87, 88, 89, 90, 91	Отсутствуют крючки для одежды и др. принадлежностей		Оборудовать туалеты крючками для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не выше 1,3 м от уровня пола, (п.7.1 / 2, 7.3 / 5 Таблицы А3 Приложения А СП 136.13330.2012). Крючки должны быть прочно и надежно закреплены (п. 6.2 СП 35-101-2001). Обеспечить контрастность цвета крючков для одежды и крючка для костылей по отношению к цвету стены (п.6.4.1 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
№			90, 91	Раковина (умывальник) не оборудована горизонтальным поручнем, зеркалом с изменяемым углом наклона, кранами не нажимного	К,О,С, У	Оборудовать умывальники (раковины) зеркалом с изменяемым углом наклона на высоте 1.1м, горизонтальным поручнем вокруг раковины на высоте 0.85-0.9м, смесителями сенсорного или нажимного типа.	Текущий ремонт

				типа	<p>Обеспечить возможность пользования раковиной в санузле людям с инвалидностью. Расстояние от стены до края раковины на уровне пола (проем для ног) должно составлять не менее 0,55 м (Приложение Г, Рис. Г.7 СП 136.13330.2012).</p> 
5.3	Бытовые комнаты	нет			
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,Г,У)		83 - 91	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных по гендерному типу.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги)	С,Г, У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
					На путях движения инвалидов и МГН отсутствуют светонакопительные информационные пиктограммы	С,Г, У	На путях движения инвалидов и МГН установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы	Текущий ремонт
					ВЭБ страница организации не предусматрив		Разработать сайт с учетом ГОСТ Р 52872-2019. Рекомендуется разместить на сайте	Текущий ремонт

				ает информацию для инвалидов		<p>следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о доступности общественного транспорта, и доступности остановок общественного транспорта для людей с инвалидностью; - о парковочных местах для автотранспорта инвалидов; - о доступности прилегающей территории объекта для людей с инвалидностью; - о доступности объекта для каждой категории инвалидов - о режиме работы организации. - о возможности предварительно инвалиду записаться на прием и/или посещение объекта. - о наличии ассистивных технологий и устройств. - о совершении ими других необходимых для получения услуги действий. - ответы на типовые, наиболее часто встречающиеся вопросы; - контакты для получения справочной информации в доступной для людей с инвалидностью форме (п.6.5.3 СП 59.13330.2020) 	
6.2	Акустические средства	нет		Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают акустическую систему информации в полном	С,Г, У	Установить систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы) Замкнутые пространства на объекте (кабины уборных, безопасные зоны и т.п.) рекомендуется оборудовать системой	Текущий ремонт

				объеме		двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами	
				Места обслуживания лиц с дефектами слуха не оборудованы специальным и персональными приборами усиления звука	Г,С, У	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме	С,У	Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в санузел Установить информационную таблицу названием и номером кабинетов, залов выполненную в тактильном исполнении с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта на высоте 1,4-1,6м от уровня пола	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Обеспечить доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным образовательным ресурсам, в том числе приспособленным для использования инвалидам					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
6. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
8. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
11. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
12. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
13. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
14. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.
15. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).
16. Письмо министерства образования № 07-3199 от 29.07.2016
17. Приказ министерства просвещения № 465 от 3.09.2019г «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения»
18. ПРИКАЗ от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования»
19. Приказ Минкультуры РФ от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»



1



2



3



4




5



6



7




8




9



10



11



12